

Levantamento Gráfico do Estado de Conservação  
Caracterização Material e Técnicas de Execução

ALÇADO NORTE - Pintura Mural na área atrás do Cadeiral  
(levantamento efectuado em Dezembro/2022)

F.nº 04

Esc.  
Desenho s/ escala

Dono de Obra:  
CABIDO PORTUCALENSE


Fiscalização:  
J. CARLOS PEREIRA

Entidade Executante:  
nc restauro

Gestão / Orientação técnica:  
REPUBLICA PORTUGUESA  
CULTURA

Legenda

Caracterização material e técnicas de execução

-  Argamassas
-  Argamassas sobre suporte pétreo
-  Elementos em suporte pétreo (polido)
-  Elementos em suporte pétreo (rugoso)
-  Elementos em suporte pétreo policromado
-  Elementos em talha
-  Elementos metálicos estruturais (funcionais)
-  Elementos metálicos estruturais (disfuncionais)
-  Pintura mural sobre suporte pétreo
-  Pintura sobre madeira
-  Elementos em ardósia
-  Elementos em calcário
-  Elementos em granito do Porto
-  Elementos em pedra negra
-  Elementos em madeira (estrutura cadeiral)
-  Elementos em madeira (cunhas)

