

Levantamento Gráfico do Estado de Conservação  
Caracterização Material e Técnicas de Execução

ALÇADO SUL - Pintura Mural na área atrás do Cadeiral  
(levantamento efectuado em Dezembro/2022)

F.n.º 03

Esc. Desenho s/ escala

Dono de Obra:



Fiscalização:



Entidade Executante:



Gestão / Orientação técnica:



Legenda

Caracterização material e técnicas de execução

- Argamassas
- Argamassas sobre suporte pétreo
- Elementos em suporte pétreo (polido)
- Elementos em suporte pétreo (rugoso)
- Elementos em suporte pétreo policromado
- Elementos em talha
- Elementos metálicos estruturais (funcionais)
- Elementos metálicos estruturais (disfuncionais)
- Pintura mural sobre suporte pétreo
- Pintura sobre madeira
- Elementos em ardósia
- Elementos em calcário
- Elementos em granito do Porto
- Elementos em pedra negra
- Elementos em madeira (estrutura cadeiral)
- Elementos em madeira (cunhas)

