





12.12.2014


A característica mais notável de
S. Francisco é o sistema estrutural,
especialmente a cobertura
com o sistema de arbotantes em
vãos em tijolo e vãos foveiros
de descarga, visíveis na cobertura





124

LEUCHTTURM 1917
A/ENDA




LEUCHTTURM 1917
ENDA


125





O pilon da ~~Igreja de Francisco~~ Capela do
 como apurista a base da coluna em
 pedra. O arq^{to} quer dizer abstrata uma
 janela de cimento para se ~~ver~~ ver a
 constituição do pilar. As conserva-
 dores colunas que deu a fecho a
 base da coluna como estava anterior-
 mente.

foi analisada a situação das
 tirantes da nave da Igreja e
 a sua localização no teto da
 Igreja e nos varandões da colunas




AS CURVAS NÃO SÃO IGUAIS















12.12.2014

A característica mais notável de
S. Francisco é o sistema estrutural,
especialmente a cobertura
com o sistema de arbotantes su-
periores em diáfano e arcos foneiros
de descarga, visíveis na cobertura









125

123