



LEGENDA

- 1 - Desmontagem dos dispositivos da iluminação
- [Stippled pattern] - Impermeabilização com feltros betuminosos sob lajeado em granito
- [Dark cross-hatched pattern] - Impermeabilização com feltros betuminosos sob lajeado em granito, incluindo o fornecimento parcial do lajeado
- [Diagonal hatched pattern] - Tratamento e impermeabilização das juntas das pedras do lajeado
- [Light stippled pattern] - Algerozes em zinco
- [Inverted triangle symbol] - Goteiras em zinco

Vitor Abrantes

pta. 1439
4-1-1998

VITOR ABRANTES, Lda - Av. da Boavista, 2357 - 3º D - 4100 PORTO - Telf: 6174419 - Fax: 6102596

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO CULTURAL - IPPC

SÉ CATEDRAL DO PORTO
PROJECTO DE REABILITAÇÃO PARCIAL DA COBERTURA

DES Nº: 01
DATA: 91/08

PLANTA DA COBERTURA

ESC: 1/100