





IPPAR <i>ÁZIMO</i> Consultoria e Fiscalização	CASTELO DE CAMPO MAIOR FORNECIMENTO E REPARAÇÃO DE VÃOS EM EDIFÍCIOS MILITARES E ESCAVAÇÃO DE TERRENO NO INTERIOR DO CASTELO	
	PORMENORES TIPO VÃOS	Desenho 3
Elaborado por:	DATA: Março - 2003	ESCALA: 1/20



- 1 FECHO DE BANDEIRA/MOLA (SV/CBC)
- 2 DOBRADIÇA EM AÇO INOX (TIPO D LINE)
- 3 PUXADOR RECTILÍNEO (TIPO D LINE- 14.4014.02/650)
- 4 CREMONE DE SEGURANÇA (TIPO G.U-SECURY)
- 5 FECHADURA DE SEGURANÇA EMBUTIDA (COM ESPELHO EM INOX)
- 6 PUXADOR - TRANCA (TIPO D - LINE 14.5412.02)

IPPAR	<p style="text-align: center;">CASTELO DE CAMPO MAIOR</p> <p style="text-align: center;">FORNECIMENTO E REPARAÇÃO DE VÃOS EM EDIFÍCIOS MILITARES E ESCAVAÇÃO DE TERRENO NO INTERIOR DO CASTELO</p>	
<p style="text-align: center;"><i>ÁZIMO</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consultoria e Fiscalização</i></p>	<p><i>PORMENORES TIPO</i></p> <p><i>VÃOS</i></p>	<p>Desenho <i>4</i></p>
<p>Elaborado por:</p>	<p>DATA:</p> <p style="text-align: center;"><i>Março - 2003</i></p>	<p>ESCALA:</p> <p style="text-align: center;"><i>1/20</i></p>



IPPAR

CASTELO DE CAMPO MAIOR

FORNECIMENTO E REPARAÇÃO DE VÃOS EM EDIFÍCIOS MILITARES
E ESCAVAÇÃO DE TERRENO NO INTERIOR DO CASTELO

ÁZIMO
Consultoria
e
Fiscalização

LOCALIZAÇÃO

Desenho 1

ESCALA:

Elaborado por:

DATA:

Março - 2003