

CS 471068

Restauração de Alameda
01-04-03

49325



M. O. P. DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS
 REPARTIÇÃO TÉCNICA - 2ª SECÇÃO

CONVENTO DE AROUCA
 FACHADA SUL - ESC. 0,01 P. M.

ARQUITECTO	DESENHADOR	DATA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	7 / 9 / 1953
PROFESSOR	REVISOR	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

423 1

40

DESENHO: Convento Arouca
Fachada Sul
3/9/1953. Esc. 1/100