

Levantamento Gráfico do Estado de Conservação

Elementos em suporte Pétreo

ALÇADO SUL - Pintura Mural na área atrás do Cadeiral (levantamento efectuado em Dezembro/2022)

F.nº 08 Esc. Desenho s/ escala

Dono de Obra:



Entidade Executante



Fiscalização:



Gestão / Orientação técnica



Legenda  
Elementos em Suporte Pétreo

- Desagregação sem perda formal
- Concreções
- Fissuras / fracturas
- Juntas não funcionais
- Deslocação de elementos
- Lacunas perda de material pétreo
- Lacunas preenchidas com argamassas cimentícias
- Eflorescência salinas
- Depósitos aderentes / manchas
- Destacamento de argamassa
- Destacamento/perda de coesão de argamassa ao suporte
- Presença de camada de protecção ou acabamento (alterada ou envelhecida)
- Elementos metálicos funcionais
- Elementos metálicos não funcionais
- Elementos em madeira (cunhas)

