

Levantamento Gráfico do Estado de Conservação
Camada
Preparação/Pictórica/Dourada
ALÇADO SUL - Pintura Mural
na área atrás do Cadeiral
(levantamento efectuado em Dezembro/2022)

F.nº 20 Esc. Desenho s/ escala

Dono de Obra:



Fiscalização:




Entidade Executante:



Gestão / Orientação técnica:



Legenda
Pintura Mural
Camada de Preparação, Pictórica e Dourada

-  Desagregação / Pulverização
-  Destacamentos
-  Intervenções anteriores
-  Lacuna (camada de preparação)
-  Lacuna (camada pictórica)
-  Manchas
-  Pingos / Escorrências
-  Usura / Abrasão
-  Alteração de pigmentos
-  Numeração do Cadeiral - em tinta

