

Levantamento Gráfico do Estado de Conservação Camada  
Preparação/Pictórica/Dourada  
ALÇADO NORTE - Pintura Mural na área atrás do Cadeiral (levantamento efectuado em Dezembro/2022)

F.nº 22

Esc. Desenho s/ escala

Dono de Obra:



Fiscalização:





Entidade Executante:



Gestão / Orientação técnica:



Legenda  
Pintura Mural  
Camada de Preparação, Pictórica e Dourada

-  Desagregação / Pulverização
-  Destacamentos
-  Intervenções anteriores
-  Lacuna (camada de preparação)
-  Lacuna (camada pictórica)
-  Manchas
-  Pingos / Escorrências
-  Usura / Abrasão
-  Alteração de pigmentos
-  Numeração do Cadeiral - em tinta

