



Planta de localização
 área do projecto em curso

Notas:
 Desenhos elaborados a partir das fotos desenhadas do levantamento executado pelo "GeoStar".
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discrepância deverá ser comunicada aos projectistas.

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

revisão	descrição da modificação	data	rubrica
---------	--------------------------	------	---------

GOVERNO DE PORTUGAL
 DR CN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais


Restauro de envoltório exterior do Teatro Nacional de São João Projecto de Recuperação e Reabilitação	data: 01/12	02
	fase: P. Execução	
Alçado Norte - Ortofotografia	subt.:	esc.: 1/100
drn. João Carlos Santos, Arq.	com: Catarina Gonçalves	B. Neto; G. Vasconcelos; I. Norões; R. Couto; T. Ferreira
Rua da Igreja de Ramalde, 4180-091 Porto	dabc.drcn@culturenorte.pt tel.: + 351 228 197 080	fax: + 351 228 179 385



Planta de localização
 área do projecto em curso

Notas:
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discrepância deverá ser comunicada aos projectistas.
 Desenho elaborado a partir das peças desenhadas do levantamento executado pela "GeoStar".

revisão	descrição da modificação	data	rubrica
---------	--------------------------	------	---------


DRCN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais

Restauro da envolvente exterior do Teatro Nacional de São João data: 01/12
 Projecto de Recuperação e Reabilitação fase: P. Execução **04**








Localização do sistema para afastamento de aves - Alçado Sul subs.: esc.: 1/200


drcn. João Carlos Santos, Arq. com: Catarina Gonçalves B. Mota; G. Vasconcelos; I. Norton; R. Couto; T. Ferreira

Rua da Igreja de Ramalde, 4150.091 Porto dsbc.drcn@culturantornte.pt tel.: + 351 226 197 080 fax: + 351 226 179 385




Legenda

-  fissura
-  delimitação das esculturas em esmagassa armada
-  delimitação do betão nas cornijas
-  zona com colonização biológica
-  corvoeiro das guardas metálicas de varandas
-  zona com acumulação de guano proveniente de excremento de aves
-  figura "F.IV.4"

Planta de localização
 áreas do projecto em curso

Notas:
 Desenhos elaborados a partir das fotos desenhadas do levantamento escultórico pela "Oscillar".
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discrepância deverá ser comunicada aos projectistas.

revisão	descrição da modificação	data	rúbrica
---------	--------------------------	------	---------


DRCN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais








Restauro do envolvente exterior do Teatro Nacional de São João data: 01/12
 Projecto de Recuperação e Reabilitação fase: P. Execução **02**

Alçado Norte - Representação Esquemática das Patologias Existentes subs.: esc.: 1/100

drn. João Carlos Santos, Arq. com: Catarina Gonçalves B. Moiz; G. Vasconcelos; I. Norton; R. Couto; T. Ferreira
 Rua da Igreja de Ramalde, 4180-091 Porto dabc.drcn@culturanorte.pt tel.: + 351 228 197 080 fax: + 351 228 179 985



Legenda

-  fissura
-  delimitação das esculturas em argamassa armada
-  delimitação do boço nas cornijas
-  zona com colonização biológica
-  corroeiro das guardas metálicas da varanda
-  zona com acumulação de guano proveniente de excremento de aves
-  figura "F.IV.4"


Planta de localização

 área do projeto em curso

Notas:
 Desenhos elaborados a partir das fotos desenhadas do levantamento executado pela "GeoStar".
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discordância deverá ser comunicada aos projectistas.

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

revisão	descrição da modificação	data	rubrica

 **DRCN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais**

Restauração do envelhecimento exterior do Teatro Nacional de São João
 Projecto de Recuperação e Reabilitação

data: 01/12
 fase: P. Execução

04

Alçado Sul - Representação Esquemática das Patologias Existentes
 sube.: esc.: 1/100

dir.: João Carlos Santos, Arq. com: Catarina Gonçalves B. Motz; G. Vasconcelos; I. Norfin; R. Couto; T. Ferreira

Rua da Igreja de Ramalde, 4180-091 Porto dabc.drcn@culturanorte.pt tel.: + 351 228 197 080 fax: + 351 228 179 385



1



2



3



4



5

Planta de localização
 área do projecto em curso

Notas:
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discrepância deverá ser comunicada aos projectistas.
 Desenho elaborado a partir das peças desenhadas do levantamento executado pela "GeoStar".

revisão	descrição da modificação	data	rubrica
---------	--------------------------	------	---------

GOVERNO DE PORTUGAL
 DR CN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais

Restauração do envolvente exterior do Teatro Nacional de São João
 Projecto de Recuperação e Reabilitação
 data: 01/12
 fase: P. Execução **11**
 Alçado Poente - Levantamento de Formores de Estalúria e Balcoze Relievs
 sub.: esc.: 1/20 - 1/200
 drn: João Carlos Santos, Arq. com: Catarina Gonçalves, B. Mota, G. Vasconcelos, I. Norões, R. Couto, T. Ferreira
 Rua da Igreja de Ramalde, 4150-091 Porto dabc.drcn@culturenora.pt tel.: + 351 228 197 080 fax: + 351 228 170 365



1



2



3




4

Planta de localização
 área do projecto em curso

Notas:
 Todas as cotas, planimétricas e altimétricas, deverão ser obrigatoriamente confirmadas no local. Qualquer discrepância deverá ser comunicada aos projectistas.
 Desenho elaborado a partir das peças desenhadas do levantamento executado pela "GeoStar".

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

revisão	descrição da modificação	data	rúbrica
 DRCN - Direcção de Serviços dos Bens Culturais			
Restauração do ambiente exterior do Teatro Nacional de São João Projecto de Recuperação e Reabilitação		data: 01/12 fase: P. Execução	12
Alçado Norte - Levantamento de Pormenor de Estatuetas e Bases Relevos		sube.: esc.: 1/20 - 1/200	
dron. João Carlos Santos, Arq.		com: Catarina Gonçalves, B. Moita, G. Vasconcelos, I. Norton, R. Couto, T. Ferreira	
Rua da Igreja de Ramaldão, 4150-091 Porto		debc.drcn@culturanorte.pt tel.: + 351 228 197 080 fax: + 351 228 179 385	

