

foto_20



foto_21

PLANTA DO PISO 1
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sº BENTO
26. CAPELA DE STª. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47. TERRAÇO CLAUSTRO 1
48. TERRAÇO CLAUSTRO 2
49. TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50. TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA





foto_30



foto_31



foto_33



foto_26



foto_27



foto_28



foto_47



foto_48



foto_49



foto_50



foto_51



FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	AGALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudos e Projectos de Engenharia Civil, Lda. Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA PISO 1		RDE-002



foto_1



foto_2



foto_3



foto_9



foto_10



foto_11



foto_4



foto_5



foto_6



foto_7



foto_8



foto_38



foto_12



foto_13



foto_14



foto_15



foto_16



foto_17



foto_18



foto_19



foto_29



foto_36



foto_37

PLANTA DO PISO 0
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sº BENTO
26. CAPELA DE STª. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47. TERRAÇO CLAUSTRO 1
48. TERRAÇO CLAUSTRO 2
49. TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50. TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	AGALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudos e Projectos de Engenharia Civil, Lda. Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA PISO 0		RDE-001



PLANTA DA COBERTURA
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sº BENTO
26. CAPELA DE STº. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47.TERRAÇO CLAUSTRO 1
48.TERRAÇO CLAUSTRO 2
49.TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50.TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA




foto_52 foto_53 foto_54 foto_55 foto_56

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ALBERTO DAS ARQUITECTO LDA gepectrofa	
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA DE COBERTURA		RDE-005

PLANTA DO PISO 3
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sº BENTO
26. CAPELA DE STº. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47.TERRAÇO CLAUSTRO 1
48.TERRAÇO CLAUSTRO 2
49.TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50.TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA



Fissura forte

Fissura

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ALBERTO DAS ARQUITECTO LDA gepectrofa	
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA PISO 3 - FISSURAS		RDE-004

foto_23

foto_24

foto_25

PLANTA DO PISO 3
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sº BENTO
26. CAPELA DE STº. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47.TERRAÇO CLAUSTRO 1
48.TERRAÇO CLAUSTRO 2
49.TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50.TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA

foto_22 foto_32 foto_34 foto_35 foto_39 foto_40 foto_57 foto_58 foto_59

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ALBERTO DAS ARQUITECTO LDA gepectrofa	
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA PISO 3		RDE-003

vista para o chão
vista de frente
vista para o tecto



PLANTA DA COBERTURA
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª. DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª. SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sª BENTO
26. CAPELA DE STª. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47. TERRAÇO CLAUSTRO 1
48. TERRAÇO CLAUSTRO 2
49. TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50. TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA




foto_60


foto_61


foto_62


foto_63

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ADALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudo e Patologia das Construções Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA DE COBERTURA		RDE-008

vista para o chão
vista de frente
vista para o tecto



PLANTA DO PISO 1
esc. 1:200

LEGENDA:

1. GALILÉ
2. NAVE
3. CAPELA BAPTISMAL
4. CAPELA Sª LUZIA
5. CAPELA DOS SANTOS MARTIRES DE MARROCOS
6. CAPELA DE N.SRª DE FÁTIMA
7. CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
8. CAPELA Nª. Sª. DA GUIA
9. ALTAR DA ORDEM DE S. FRANCISCO
10. CAPELA DOS CASTROS
11. SALA DA ORDEM TERCEIRA
12. ARRUMO
13. SANITÁRIOS
14. ARRECADAÇÃO
15. CAPELA DE SÃO JOÃOZINHO
16. CAPELA MOR
17. SACRISTIA
18. GABINETE
19. ACESSO
20. GABINETE TRABALHO
21. SR. DOS PASSOS
22. CAPELA DA PAIXÃO DE CRISTO
23. CAPELA DE Nª. SRª MÃE DOS HOMENS
24. CAPELA DE SR. RESSUSCITADO
25. CAPELA DE Sª BENTO
26. CAPELA DE STª. ANTÓNIO
27. CAPELA DE STª TERESA DO MENINO JESUS
28. CAPELA DE N.SRª DAS NECESSIDADES
29. CLAUSTRO
30. JARDIM
31. SANITÁRIOS
32. SALA DO CAPÍTULO
33. CAPELA DOS OSSOS
34. ÁTRIO PISO 2
35. SALA
36. SALA
37. ALA DAS CELAS
38. GALERIA DIREITA
39. TERRAÇO DA GALILÉ
40. GALERIA ESQUERDA
41. ROUPARIA
42. ACESSO PISO 3
43. SALA
44. SALA DE TRABALHO
45. ARRECADAÇÃO / ACESSO COBERTURAS
46. ACESSO TERRAÇO ALTAR MOR
47. TERRAÇO CLAUSTRO 1
48. TERRAÇO CLAUSTRO 2
49. TERRAÇO ALTAR CALVARIO
50. TERRAÇO ALTAR MOR
51. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
52. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
53. COBERTURA CAP. SÃO JOÃOZINHO
54. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
55. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
56. COBERTURA ALTAR ORDEM TERCEIRA
57. COBERTURA CAPELA DOS CASTROS / SALA TERCEIRA
58. COBERTURA DA NAVE
59. COBERTURA ESCADAS
60. COBERTURA ALA DAS CELAS
61. COBERTURA ÁTRIO PISO 2
62. COBERTURA ESCADAS
63. COBERTURA SACRISTIA
64. COBERTURA SACRISTIA
65. COBERTURA




foto_41


foto_42


foto_43


foto_44


foto_45


foto_46

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ADALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudo e Patologia das Construções Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - PLANTA PISO 1		RDE-007

Alçado interno
esc. 1:100

Fissura forte

Fissura

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ADALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudo e Patologia das Construções Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - ALÇADO INTERNO - FISSURAS		RDE-006

ALÇADO NORTE
Esc. 1:200

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL - FÁBRICA DE S. PEDRO IGREJA DE S. FRANCISCO - ÉVORA	ADALBERTO DIAS ARQUITECTO LDA.	gepectrofa Gabinete de Estudo e Patologia das Construções Engenharia e Reabilitação
RELATÓRIO DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL	ESC. 1:200	ABRIL 2012
EXISTENTE - ALÇADO NORTE - PATOLOGIAS		RDE-009