



# SONDAGEM N= 18

FALTA M  
SENHOS!







0 1m







1ª Planta



2ª Planta



3ª Planta

-  - Argamassa
-  - Ferro
-  - Tijoleira
-  - Pavimento

Sondagem N° 18

SCV 98


Des: *Mônica Góes*



S.C.V. 99




"Alcoba Oeste da  
Sond. N° 18"

esc. 1/20 ↗ N



SCV - Estratigrafia - **Sond. 18**

Altimetro



I - Altimetro considerado por  
engrossa em ≠ estades  
de decomposição.

